


Гайка запресована



Розмір / Діаметр

Різьба	M2,5	M3	M3	M3	M4	M4	M5	M5	M5	M6	M8	M10
P	4,25	4,25	4,25	4,25	5,4	5,4	6,4	6,4	6,4	8,75	10,5	14
E	1	0,8	1	1,4	1	1,4	0,8	1	1,4	1,4	1,4	2,3
B	6,3	6,3	6,3	6,3	7,9	7,9	8,7	8,7	8,7	11,05	12,65	17,35
C	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	4,08	5,47	7,48
A	4,22	4,22	4,22	4,22	5,38	5,38	6,38	6,38	6,38	8,72	10,44	13,94
D	0,97	0,76	0,97	1,37	0,97	1,37	0,76	0,97	1,37	1,37	1,37	2,21
Мінімальна відстань від краю	5	5	5	5	6,7	6,7	7	7	7	8,7	9,5	12

- P — діаметр отвору
- E — мінімальна товщина листа
- B — зовнішній діаметр
- C — висота
- A — діаметр спідниці
- D — висота спідниці