


## DIN 84

## Гвинт з напівкруглою головкою і прямим шліцом



Розмір/Діаметр

| $d$   | M1   | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2  | M2,5 |
|-------|------|------|------|------|-----|------|
| $d_k$ | 2,0  | 2,3  | 2,6  | 3,0  | 3,8 | 4,5  |
| $k$   | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1,1  | 1,3 | 1,6  |
| $n$   | 0,25 | 0,3  | 0,3  | 0,4  | 0,5 | 0,6  |
| $b$   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25  | 25   |

| M3  | M3,5 | M4  | M5  | M6   | M8   | M10  |
|-----|------|-----|-----|------|------|------|
| 5,5 | 6,0  | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 16,0 |
| 2,0 | 2,4  | 2,6 | 3,3 | 3,9  | 5,0  | 6,0  |
| 0,8 | 1    | 1,2 | 1,2 | 1,6  | 2    | 2,5  |
| 25  | 38   | 38  | 38  | 38   | 38   | 38   |

$d$  - діаметр  
 $d_k$  - діаметр головки  
 $k$  - висота головки  
 $b$  - довжина  
 $n$  - ширина пазу