


## Гайка самоконтряца

DIN 985

ISO 10511

PN 82175



Розмір/Діаметр

d	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14
							M8x1	M10x1	M12x1,5
							M10x1,25	M12x1,25	
P	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2
m <sub>min</sub>	2,4	2,9	3,2	4	4,7	5,5	6,5	8	9,5
h	nom.=max.	5	5	6	7,5	8	10	12	14
	min.	3,7	4,7	4,7	5,7	7,14	7,64	9,64	11,57
S <sub>nom</sub>	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22

Розмір/Діаметр

d	M16	M18	M20	M22	M24	(M27)	M30	M33	M36	
		M16x1,5	M18x2	M20x2	M22x2	M24x2	(M27x2)	M30x2	M33x2	M36x3
		M18x1,5	M20x1,5	M22x1,5						
P	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	
m <sub>min</sub>	10,5	13	14	15	15	17	19	22	25	
h	nom.=max.	16	18,5	20	22	24	27	30	33	36
	min.	15,3	17,66	18,7	20,7	22,7	25,7	28,7	31,4	34,4
S <sub>nom</sub>	24	27	30	32	36	41	46	50	55	

Розмір/Діаметр

d	M39	M42	M45	M48	
		M39x3	M42x3	M45x3	M48x3
P	4	4,5	4,5	5	
m <sub>min</sub>	27	29	32	36	
h	nom.=max.	39	42	45	48
	min.	37,4	40,4	43,4	46,4
S <sub>nom</sub>	60	65	70	75	

P - крок  
d - діаметр  
m - висота гайки

h - висота  
s - розмір під ключ