



## Гайка самоконтряща з фланцем

DIN 6927

ISO 7044

ISO 12126



Розмір/Діаметр

| d                  | M5   | M6   | M8   | M10      | M12      | (M14)     | M16     | M20     |
|--------------------|------|------|------|----------|----------|-----------|---------|---------|
|                    |      |      | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5  | (M14x1,5) | M16x1,5 | M20x1,5 |
|                    |      |      |      | (M10x1)  | M12x1,25 |           |         |         |
| P                  | 0,8  | 1    | 1,25 | 1,5      | 1,75     | 2         | 2       | 2,5     |
| h <sub>max</sub>   | 6,2  | 7,3  | 9,4  | 11,4     | 13,8     | 15,9      | 18,3    | 22,4    |
| m <sub>min</sub>   | 4,7  | 5,7  | 7,6  | 9,6      | 11,6     | 13,3      | 15,3    | 18,9    |
| d <sub>c max</sub> | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8     | 26       | 29,9      | 34,5    | 42,8    |
| S <sub>nom</sub>   | 8    | 10   | 13   | 15       | 18       | 21        | 24      | 30      |

( ) – розмір не рекомендується

P – крок

d – діаметр

d<sub>c</sub> – діаметр фланця

m – висота гайки

h – висота

s – розмір під ключ